マルチファンクション カウンタ

AD - 5183

取 扱 説 明 書

AD 禁芸 エー・アンド・デイ

650-1A-IJ FEBRUARY 1995

### 注意事項の表記方法

このマニュアルの中に記載されている注意事項は、下記のような意味を持っており、下記の仕様で書かれています。

#### 警告

指示に従わないと、怪我をしたり、機器を損傷する恐れのある注意事項を表しま す。

#### 注意

指示に従わないと、機器を損傷したり、あるいはユーザーにとって重要なデータを 失う恐れのある注意事項を表します。

#### お知らせ

機器を操作するのにユーザーにとって役に立つ情報を表します。

### 安全にお使いいただくために

この機器を操作する時は、いつも下記の点に注意して下さい。

#### 警告

#### アース

感電事故を防ぐため、必ず壁面接地端子を備えたコンセントに電源を差し込み、 アースをとって下さい。

#### ヒューズ

使用するヒューズは仕様に記載されている定格のものを必ず使用して下さい。直結 させたり、異なる定格のヒューズを使用すると火災の原因になります。

#### 電源コード

電源ケーブルは、機器に付属しているケーブルのみを用い、機器を使用する前に、 断線や、ケーブル被膜に傷がないか確認して下さい。

#### 修理

ケースを開けての修理は、サービマン以外行なわないで下さい。保証の対象外になるばかりか機器を損傷したり火災の原因になります。

#### 機器の異常

機器に異常が認められた場合は、速やかに使用をやめ、「故障中」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所へ移動して下さい。そのまま使用を続けると大変危険です。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または取扱説明書の裏に記載されている最寄りの弊社営業所までお問いあわせ下さい。

### 開梱/点検

#### はじめに

このたびはAD-5183マルチファンクションカウンタをお求めいただき、まことにありがとうこざいました。

ご使用にあたっては、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、保管してください。

#### 注意

本器は精密機器ですので丁寧に扱ってください。強い衝撃を与えると故障の原因となります。本器は輸送中の損傷を防ぐ為に特別に設計された梱包箱に入れて出荷されていますが、開梱時には製品が損傷していないかご確認ください。万が一損傷している場合は、販売店にご連絡ください。なお将来本器を輸送する場合は、梱包材を保管してください。

開梱時に下記の部品があるかご確認ください。

マルチファンクションカウンタ本体(AD-51	83)	1
入力ケーブル		1
電源ケーブル		1
取扱説明書	ı	1

## 目次

2	1 - 1 $1 - 2$ $1 - 3$	特徴	1
	2 - 1 2 - 2	設置環境	5
3	操作 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5	使用前の準備	6 7 7
4	保守 4-1	校正	8
	付録A	外形寸法図	9

# 1 紹介

### // 1 一 1 特徵

AD-5183マルチファンクションカウンタは10Hz~1000MHzの周波数帯域を有する8桁、LED表示、4ファンクションの小型・軽量で操作性・機動性にすぐれ、以下の特徴を有しています。

- ・10Hz~1000MHzの広帯域周波数測定範囲
- ・周波数、周期、積算、自己チェックの4ファンクション内蔵
- ・20mVrmsの高入力感度(1GHzレンジ)
- ・ローパスフィルタ、アッテネータと入力最適化
- 恒温槽付基準高安定水晶発振器内蔵
- ・8桁フセグメント高輝度LED表示器内蔵
- ·小型·軽量(約2Ka)

### M-1−2仕様 (AD-5183)

- (1) 雷気的仕様
  - ◎測定モード
    - ○周波数測定
    - ・チャンネルA

レンジ : 10 H z ~ 10 M H z 直接カウント

10MHz~100MHz1/10プリスケーラによる

分解能 :直接カウント:1、10、100Hzスイッチ切替え

プリスケーラ:10、100、1000Hzスイッチ切替え

ゲート時間: 0. 01S, 0. 1S、1Sスイッチ切替え 精度: ±1カウント±タイムベースエラー×周波数

・チャンネルB

レンジ : 100MHz~1000MHz

分解能 : 100 Hz、1 K、10 K Hzスイッチ切替え

ゲート時間: 0. 027S, 0. 27S、2. 7S、スイッチ切替え

精度 : ±1カウント±タイムベースエラー×周波数

○周期測定(チャンネルA)

レンジ : 10Hz~2, 5MHz

分解能 : 100 n s/N, N=1、10、100スイッチ切替え

精度 :±1カウント±タイムベースエラー×周期

○積算測定(チャンネルA)

レンジ : 10Hz~10MHz

分解能 : ±1カウント

(ADS183)

#### ◎入力特性

・チャンネルA

入力感度 : 10MHzレンジ : 25mVrms, 10Hz~8MHz

 $50 \,\mathrm{mVrms}$ ,  $8 \,\mathrm{MHz} \sim 10 \,\mathrm{MHz}$ 

100MHzレンジ:25mVrms,10MHz~80MHz

50 mV rms,  $80 \text{ MHz} \sim 100 \text{ MHz}$ 

アッテネータ :×1、×1/20固定

 $74\mu$  : 100KHz, -3dB

~150KHz、-3dB(×1/20アッテネータ時)

インピーダンス :約1MΩ、35pF以下

最大許容入力電圧: 250V (DC+ACrms)

・チャンネルB

入力感度 :20mVrms

インピーダンス :約50Ω

最大許容入力電圧: 250V (DC+ACrms)

#### ◎タイムベース

周波数 : 10MHz、3.90625MHz(恒温槽付)

短時間安定度: ±3×10.9(1秒間)

長時間安定度: ±2×10.5/月

温度安定度 : ±1×10.5 (0℃~40℃) 電源安定度 : ±1×10.7 (±10%変化)

#### (2) 一般仕様

表示 : 8桁、7セグメント赤色小数点付LED表示

ゲート、オーバーフロー、KHz、MHz、μs表示

チェック機能 :内蔵10MHzタイムペースの測定

動作電源 :100/(120/220) V±10%、

240V + 5% - 10%, 48 - 66Hz

消費電力 :10 W以下

ウォームアップ時間:20分(25℃時)

使用温湿度範囲 : -5℃~+50℃/10~90%RH


保存温湿度範囲 :-40℃~+60℃/5~95%RH

外形寸法 : 228 (W) ×85 (H) ×265 (D) mm (突起物含まず)


重量 :約2 K g

### M<sub>2</sub> 1 - 3 各部紹介

フロントパネル



リアパネル



#### ーフロントパネルー

①POWERスイッチ :一度押すと電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。

②HOLDスイッチ

:ホールドモードにすると (スイッチを押した状態) 測定が停止 (積 算機能を除く)します。

③RESETスイッチ

:スイッチを押すと表示が直ちに"0"になり新たな測定待ちの状態 になります。通常は積算モードで使用します。

(4)GATE TIME PERI MULT **操択スイッチ**  : 周波数測定においてこのスイッチはゲート時間を変更する為に使用 します。周期測定においては逓倍率の切替えに使用します。それぞ れのレンジは以下の通りです。

#### 周波数測定

チャンネルA入力モード

ゲート時間 10MHzレンジ 100MHzレンジ 0.01S 100Hz分解能 1 K H z 分解能 0.1S 10Hz分解能 100Hz分解能 1 S 10Hz分解能 1 H z 分解能

・チャンネルB入力モード

ゲート時間 分解能 0.027S 10KHz 0.27S  $1 \, \mathrm{KHz}$ 2.7S 100Hz

周期分解能 (チャンネルA入力)

ゲート時間 分解能 0.01S 1 0 -7 S 0.1S 10-8S 1 S 1 0,°S

⑤CHECKスイッチ

:内蔵の10MHz発振器の値を読みます。

⑥TOTスイッチ

:積算測定

(7)A. PERI

:このスイッチを押すと周期測定モードになります。

(8)A. FREQ.

10 MHzスイッチ

スイッチ

100MHzスイッチ :このスイッチを押すと周波数測定モード10MHzレンジになりま す。

OB. FREQ.

:このスイッチを押すと周波数測定モード100MH z レンジになり

1 G H z スイッチ **MATTスイッチ** 

:このスイッチを押すと周波数測定モード1GHzレンジになりま す。

:入力アッテネータスイッチ。スイッチを押すと入力感度が1/20 になります。

⑫A. INPUT端子

:信号入力用BNCコネクタAチャンネル。周波数10Hz~100 MHz、周期、積算測定用。

③B. INPUT端子

:信号入力用BNCコネクタBチャンネル。100MHz~1000 MHz測定用。

(A)GATE インジケータ :ゲートが開いているか閉まっているかを表示します。ゲートが開い ているとインジケータが点灯します。

(5)OVERFLOW

:入力周波数がオーバフローしていると点滅します。

インジケータ

⑯KHzインジケータ :周波数単位(KHz)を表示します。 ⑰MHzインジケータ :周波数単位(MHz)を表示します。

(1) Low pass Filter : ~100 KHz, -3 dB

#### ーリアパネルー

②10MHz : 基準信号出力端子。内蔵発振器の信号(10MHz)が出力されま

OUT端子
す。この信号は他の周波数カウンタ等の基準信号に用いる事ができ

ます。

②電源電圧切換器 :電源電圧の選択ができます。ヒューズが内蔵されています。

②ACINコネクタ :電源ケーブルを接続します。

②GND端子 :接地端子です。



### 2 設置

### **/// 2** 一1 設置環境

#### ○極端な暑さや寒さにご用心

- ・長時間直射日光を受ける場所や、真夏の密閉した車の中、ストーブなどの暖房器具の近く などに置く事は避けてください。
- ・冬の寒い戸外へ出しっぱなしにして使わないでください。
- ・動作周囲温度は-5℃以上、+50℃以下です。
- ・暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所へ急な移動はさけてください。内部に水滴が つくことがあります。

#### ○湿気や水、ほこりは禁物

湿気やほこりの多い所に置きますと、故障の原因となることがあります。動作周囲湿度は10~90%以内です。また、過って内部に水が入ると故障や事故の原因となります。

### M. 2-2設置手順

○ライン電圧を確認してください。

本器の動作電圧範囲は、表2-1のとおりです。電源スイッチを入れる前にライン電圧を確認し、必ず動作電圧範囲内でご使用ください。

なお、本器は通常の出荷の場合AC100V定格にセットされています。AC100V以外の電圧でご使用になる場合は電源電圧切換器により変更できます。

#### 電源電圧切換器の変更は次のようにして行います。

- ①電源ケーブルをACコンセントからはずします。
- ②電源電圧切換器②のヒューズホルダのキャップ右側のスロットにマイナスドライバを挿入 し、ドライバで押し上げるようにしてキャップをはずします。
- ③設定する電圧の表示が上になるようにキャップをヒューズホルダに取り付けます。

④電源ケーブルをACコンセントに取り付けます。

AC220V以上の電圧に設定の場合は電源ケーブルとヒューズを交換する必要がありますので最寄りのサービス会社または営業所にご連絡をお願いいたします。

○ヒューズは必ず規定のものをご使用ください。

過電流により回路損傷を防止するために電流の1次側に表2-1のヒューズを使用しています。このヒューズが溶断したときは原因をよく確認し、故障箇所があればそれを修理した上で必ず規定のヒューズと交換してください。規定以外のものを使用しますと故障の原因ともなり、また危険ですので絶対におやめください。特に電流容量と長さの異なるものは使用しないでください。

 定格
 動作電圧範囲 (ACV)
 ヒューズ定格

 AC100V
 AC 90V~110V
 250V0.5AUL

 AC120V
 AC108V~132V
 250V0.5AUL

 AC220V
 AC198V~242V
 250V0.2AUL

 AC240V
 AC216V~250V
 250V0.2AUL

表 2 一 1 動作電圧範囲とヒューズ定格

# $\sqrt{M}$

#### 3 操作

### ₩ 3 − 1 使用前の準備

(1)使用電源

この装置は電源としてAC100、120、220、240V(48~66Hz)が使用できます。最大10Wを消費します。

- (2) 電源電圧選択
  - 電源電圧選択はリアパネルにある電源電圧切換器②によって行います。本器は出荷時に 100Vに設定されています。
- (3) 水晶発振器の恒温槽の温度が安定し正しい測定を行う為に約20分間電源を入れてから 待ってください。

### /**// 3 − 2 周波数測定**

周波数測定の操作方法を以下に示します。

- (1) POWERスイッチ①を押してONにします。
- (2) FREQ. スイッチ®⑨⑩を押して周波数測定モードを選択します。
- (3) ゲートタイムをGATE TIME選択スイッチ④で選択します。
- (4) 入力信号をフロントパネルの INPUT端子@®に接続します。
- (5) ATTスイッチ⑪を目的の位置にセットします。 もし入力信号レベルが300mV以上の時はATTスイッチ⑪を押して入力感度を落と

してください。エラーが生じにくくなります。

(6) 表示されている値を読みとり、表示の右側にあるインジケータによって表されている単位を読みます。

### 从3-3周期測定

周期測定の操作方法を以下に示します。

- (1) POWERスイッチ①を押してONにします。
- (2) A. PERI. スイッチ⑦を押して周期測定モードを選択します。
- (3) 周期分解能の値をGATE TIME選択スイッチ④で選択します。
- (4) 入力信号をフロントパネルのA. INPUT端子(2)に接続します。
- (5) ATTスイッチ⑪を目的の位置にセットします。 もし入力信号レベルが300mV以上の時はATTスイッチ⑪を押して入力感度を落と してください。エラーが生じにくくなります。
- (6) 表示されている値を読みとり、表示の右側にあるインジケータによって表されている単位を読みます。

### ₩ 3 - 4 積算測定

積算測定の操作方法を以下に示します。

- (1) POWERスイッチ①を押してONにします。
- (2) TOT. スイッチ⑥を押して積算測定モードを選択し、RESETスイッチ③を押して カウンタを初期化します。
- (3) 入力信号をフロントパネルのA. INPUT端子⑫に接続します。
- (4) ATTスイッチ⑪を目的の位置にセットします。 もし入力信号レベルが300mV以上の時はATTスイッチ⑪を押して入力感度を落と してください。エラーが生じにくくなります。
- (5) HOLDスイッチ②を押して測定を停止後、表示されている値を読みとります。

### **M** 3 - 5 自己チェック

この自己チェックモードでは、このカウンタの全体動作および周期測定モードで用いるタイムベース分周器の動作、入力部の確認を行います。

- (1) POWERスイッチ①を押してONにします。
- (2) CHECKスイッチ⑤を押して自己チェックモードを選択します。
- (3) GATE TIME選択スイッチ④の1Sゲートタイムを押します。 表示に10000.000と表示され1s毎にゲートします。
- (4) 0.1Sゲートタイムを押します。表示に10000.00と表示され100ms毎にゲートします。
- (5) 0. 01Sゲートタイムを押します。 表示に10000.0と表示され10ms毎にゲートします。

# 4/25

本器は多数の精密な部品が使用されておりますから、ご使用のときおよび保管されるときは細心の注意が必要です。

#### ○清掃

- ・清掃を行う際は、電源を切ってください。
- ・本器に水をかけたり、水につけての清掃は行わないで下さい。本器は防水仕様になっていません。
- ・シンナー等の強力な洗浄剤を用いて表示部を清掃しないでください。変形、変色の原因になります。

#### ○校正期間

本器の性能を維持し常に安定した状態でご使用いただく為に、稼働時間が1,000時間に 達したときまたは、6カ月間に1度の間隔で本器を校正していただくことをお勧めします。

### M 4-1校正

本製品の校正はタイムベース発振器の周波数に限られます。

タイムベース発振器の調整は発振器を修理したか、カウンタの精度が仕様値から外れた時のみ 行ってください。

タイムベース発信器の調整を行う時は周囲温度環境が22℃~25℃で、調整前に30分以上の 十分な予熱のあとに行ってください。

#### 注意

ここに示されている調整は装置に電源を入れたままケースを取り去り行います。この調整は危険を伴いますので、習熟したサービスマンのみが行って下さい。(例:発火、感電)

#### タイムベース周波数調整手順

- (1) カウンタをケースから外します。
- (2) トレーサビリティ体系内にある本製品の仕様値よりも高精度の基準発振器の10MHz 周波数の信号をカウンタのA入力⑫に接続します。
- (3) フロントパネルのスイッチを以下のように設定します。

POWERA I v F 1

ΟN

NOR/HOLDスイッチ②

NOR

GATE TIME選択スイッチ④

1 S

FUNCTIONスイッチ®

A. FREQ. 10MHz

ATTスイッチ(I)

 $\times$  1

約1秒毎に周波数表示が変わります。

(4) カウンタの表示を観察しながらタイムベース発振器の調整を行い(オープン上のC25)、10000.000±1digitに調整します。

A D-5 1 8 3

